
Rapport d'évaluation








A104 - D26100219702

SKODA Kodiaq (NS)(2016->)

VIN	TMBJB7NS7P8526929
Immatriculation	GN-322-WJ
Kilométrage	151194 KM
Première immatriculation	10/05/2023
Couleur carrosserie	GRIS

Rapport d'évaluation



Compteur



Immatriculation



VIN

Détails de l'inspection

Date de l'inspection	02/10/2026
Lieu de l'inspection	DVTA - 2, Impasse des Sables, 86220, INGRANDES-SUR -VIENNE

Informations sur le véhicule

VIN	TMBJB7NS7P8526929	Modèle	KODIAQ FL E150 BUS 2M BA
Kilométrage	151194 KM	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	SUV	Transmission	AV
Nbre portes	5	Couleur intérieur	
Première immatriculation	10/05/2023	Couleur carrosserie	GRIS
Marque	SKODA	Catégorie	VP

Documents et clés


Rapport d'évaluation

Options

Batterie fonctionnante	Oui	Nature de peinture	Métallisée
Cric	Oui	Niveau carburant	50 %
Moteur fonctionnant	Oui	Véhicule roulant	Oui

Annexe Photographies des dommages Extérieur






Pneu avant gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange

Rapport d'évaluation





Mode de réparation	E - Echange

Porte avant gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Rapport d'évaluation




Mode de réparation	MEM - Mémoire




Porte arrière droit


Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Rapport d'évaluation





Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement

mmages Intérieur








Nettoyage intérieur complet

Type	Plus de deux éléments tâchés
Mode de réparation	F - Forfait

Rapport d'évaluation



graphies des dommages contrôles spécifiques







Controles pneumatiques

Rapport d'évaluation



Photographies commerciales










Rapport d'évaluation













Rapport d'évaluation

